

Bougies glaçons cools

**Matériel nécessaire :**

cire pour bougies,
pigments de couleurs,
moule à bougies,
mèches

Outillage nécessaire :

glaçons, chiffon, marteau,
evtl. récipient de fonte avec
poignée,
couteau

Bougies glaçons

Avec un „truc“ tout simple, on peut réaliser des bougies „glaçons“ ou „lunaires“ vraiment hors de commun ! Bon plaisir !

Tout d'abord faire fondre la cire au **bain-marie** et rajouter les pigments de couleurs désirés. La cire ne doit pas devenir **trop chaude** (max. 90 °C), il y a un risque de brûlures ou les propriétés de la cire n'ont plus les effets voulus !

Comme mèche, nous allons utiliser une **chandelle** déjà terminée. Insère la chandelle avec la pointe vers le bas dans la forme. La mèche devrait se retrouver dans le trou au fond du moule, prévu à cet effet. Puis colmate avec de la pâte à modeler ou du **mastic** pour éviter les **fuites de paraffine**.

Puis on rajoute les **glaçons**. Remplis le moule avec les glaçons. Ces derniers **ne devraient pas** être trop grands. L'idéal serait d'utiliser une pochette plastique alvéolée, spécial glaçons. Puis tu fais couler la cire chaude par dessus. Dès que la cire a bien refroidie on peut alors démouler. Va au-dessus d'une bassine ou d'un **lavabo**, car bien sûr, les glaçons auront fondus et se sont transformés en eau !



Matériel nécessaire :

cire pour bougies,
pigments de couleurs,
moule à bougies,
mèches

Outillage nécessaire :

glaçons, chiffon, marteau,
evtl. récipient de fonte avec
poignée,
couteau